

AJONEUVON TIEDOT
TARKASTUSTIEDOT
4.10.2021

Tarkastuspaikka	A-Katsastus Helsinki-Herttoniemi	Osoite	Mekaanikonkatu 16
	Mekaanikonkatu		00880 HELSINKI
Tarkastaja	Jaakko Hietanen	Puhelin	

Ajoneuvo	Nissan	NISSAN QASHQAI Monikäyttöajoneuvo (AF) 4ov 1598cm3	
Valmistenumero	SJNFDNJ11U1020694	Käyttöönottopäivä	28.2.2014
Matkamittarilukema	109883 km	Käyttövoima	Dieselöljy

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Lisätieto

Huollettu: 01.04.2021 105065 km.
Seuraava MAK: 02.02.2023 mennessä.

1. Ajoneuvon tunnistus ja asiapaperit

- | | | | |
|-----|--------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1.1 | Asiapaperit | ☒ | ☐ |
| 1.2 | Valmistenumero | ☒ | ☐ |
| 1.3 | Valmistajan kilpi | ☒ | ☐ |
| 1.4 | Rekisterimerkinnät | ☒ | ☐ |
| 1.5 | Rekisterikilvet | ☒ | ☐ |
| 1.6 | Huolto | ☒ | ☐ |

2. Moottori ja sen apulaitteet

- | | | | |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 2.1 | Moottori | ☒ | ☐ |
| 2.2 | Moottorin käynti | ☒ | ☐ |
| 2.3 | Käynnistyvyys | ☒ | ☐ |
| 2.4 | Latausjärjestelmä | ☒ | ☐ |
| | Latausjännite | <input type="text" value="14.4"/> | V |
| 2.5 | Jäähdytysjärjestelmä | ☒ | ☐ |
| | Jäähdytysnesteen pakkakestävyys | <input type="text" value="-45"/> | °C |

3. Ympäristöhaitat

- | | | |
|-----|---|----------------------------------|
| 3.1 | Pakokaasujen päästömittaus | ☐ |
| 3.2 | Dieselmootorin savutusmittaus | ☒ |
| | Diesel K arvo | <input type="text" value="0"/> |
| | Diesel K maksimi | <input type="text" value="1.5"/> |
| 3.3 | OBD-mittaus | ☒ |
| | OBD - järjestelmä / -tiedot,
Järjestelmämuistissa on vikakoodeja, ,
Toimintahäiriö - Hehkutulppa/lämmityspiiri. | |

4. Jarrujärjestelmät

- | | | | | | |
|--------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|-----|----------|
| 4.1 | Käyttöjarrujärjestelmän osat | ☒ | ☐ | | |
| 4.2 | Käyttöjarrun dynamometritesti | ☒ | ☐ | | |
| | | Vasen | Oikea | Ero | Sallittu |
| Jarrut | Etuakseli | 2.2 | 2.2 | 0 | 30 % |
| | Taka-akseli | 1.9 | 2 | 5 | 30 % |
| 4.3 | Seisontajarrujärjestelmän osat | ☒ | ☐ | | |
| 4.4 | Seisontajarrun dynamometritesti | ☒ | ☐ | | |
| | | Vasen | Oikea | Ero | Sallittu |
| Jarrut | Seisontajarru | 1.1 | 1.1 | 0 | 70 % |
| 4.5 | Ajonvakautusjärjestelmä | ☒ | ☐ | | |
| 4.6 | Jarruneste | ☒ | ☐ | | |
| | Jarrunesteen kiehumispiste | <input type="text" value="208"/> | °C | | |
| 4.7 | Jarrupalojen kunto | ☒ | ☐ | | |
| 4.8 | Jarrulevyt | ☒ | ☐ | | |

5. Voimansiirtolaitteet

- | | | | |
|-----|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 5.1 | Kytkimen toiminta | ☒ | ☐ |
| 5.2 | Vaihteiston toiminta | ☒ | ☐ |
| 5.3 | Veto- ja nivelakselit | ☒ | ☐ |
| 5.4 | Vetopyörästön kunto | ☒ | ☐ |

OBD-järjestelmän tarkastus

- | | |
|------------------------|-------------|
| • MIL valo | Pois päältä |
| • Osajärjestelmätestit | 4 / 5 |
| • Vikakoodien määrä | 1 |

Käytetty mittalaite OBD05

OBD vikakoodi

P0380 Toimintahäiriö - Hehkutulppa/lämmityspiiri

6. Akselistot, pyörät ja jousitus

- 6.1 Etuakselisto 1 ☐
- 6.2 Taka-akselisto 1 ☐
- 6.3 Jousitus ja iskunvaimennus 1 ☐

Vasen Oikea Ero

Iskunvaimennus	Etuakseli	72	71	1 %
	Taka-akseli	77	82	6 %

- 6.4 Renkaat ja vanteet 2 ☐

Paikkauspullo, Viimeinen käyttöpäivä umpeutunut, Takana, 02/2017.

Rengas (kesä), Urasyyvyys 1,6 - 4,0 mm, tarkkaile renkaita, ,

Rengaspaine	Vasen	Oikea	
Edessä	2	2	Vararengas
Takana	1.9	1.9	

Renkaan urasyyvyys (mm) Kesärenkaat

	Vasen	Oikea	
Edessä	3	3	Vararengas
Takana	4	4	

Renkaan urasyyvyys (mm) Nastarenkaat

	Vasen	Oikea	
Edessä	7	7	Vararengas
Takana	6	6	

7. Ohjauslaitteet

- 7.1 Ohjausnivelet ja -tangot 1 ☐
- 7.2 Ohjauslaitteiston muut osat 1 ☐

8. Alusta ja korirakenteet

- 8.1 Korin yleiskunto 1 ☐
- 8.2 Runko 1 ☐
- 8.3 Akseliston kiinnityspalkit 1 ☐
- 8.4 Pakoputkisto ja katalysaattori 1 ☐
- 8.5 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut 1 ☐
- 8.6 Alustan yleiskunto 1 ☐
- 8.7 Alustan suojausten kunto 1 ☐

9. Valaisimet ja sähkölaitteet

- 9.1 Ajovalojärjestelmän osat 1 ☐
- 9.2 Lähivalo 1 ☐
- 9.3 Kaukovalo 1 ☐
- 9.4 Etuseisontavalot 1 ☐
- 9.5 Suuntavalot 1 ☐
- 9.6 Takaseisontavalot 1 ☐
- 9.7 Jarruvalot 1 ☐
- 9.8 Rekisterikilven valo 1 ☐
- 9.9 Heijastin ja heijastavat pinnat 1 ☐
- 9.10 Hätävilkkujen toiminta 1 ☐
- 9.11 Lisävalot 1 ☐
- 9.12 Muut valot ja valaistut kilvet 1 ☐
- 9.13 Äänimerkinantolaitteen toiminta 1 ☐
- 9.14 Akku ja johtimet 1 ☐

10. Ajettavuus, hallintalaitteet ja sisätilat

- 10.1 Ajettavuus 1 ☐
- 10.2 Tuulilasi ja puhdistuslaitteet 1 ☐
- 10.3 Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet 1 ☐
- 10.4 Peilit 1 ☐
- 10.5 Muut ikkunat 1 ☐
- 10.6 Sisätilat 3 ☐

Istuinlämmitin, Ei toimi, Vasemmalla edessä,

- 10.7 Hallintalaitteet, merkkivalot ja... 1 ☐
- 10.8 Ohjaus- tai vaihdelukko 1 ☐
- 10.9 Nopeusmittari 1 ☐
- 10.10 Muut mittarit 1 ☐

11. Muut laitteet ja varusteet

- 11.1 Turvavyöt ja -varusteet 1 ☐
- 11.2 Kytkentälaitteet 1 ☐
- 11.3 Varoituskolmio 1 ☐
- 11.4 Radio ja audiolaitteet 1 ☐

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Kotelarakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty vain pakokaasujärjestelmän testaukseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu samanmerkiseen ja -ikäiseen, normaalkuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka johtaisi määräaikaikatsastukseen jälkitarkastukseen, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.