

AJONEUVON TIEDOT
TARKASTUSTIEDOT
30.11.2020

Tarkastuspaikka A-Katsastus Kerava
Tarkastaja Mikael Ruoho

Osoite Palopellonkatu 2
04250 KERAVAL
Puhelin 075-323 2222

Ajoneuvo Mini COOPER S CLUBMAN Farmari (AC) 3ov 1598cm3
Valmistenumero WMWZG31060TY41934 Käyttöönottopäivä 26.6.2013
Matkamittarilukema 124660 km Käyttövoima Bensiini

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Lisätieto

Seuraava määräaikaikatsastus 30.11.2022 mennessä.

1. Ajoneuvon tunnistus ja asiapaperit

- 1.1 Asiapaperit 1 ☐
- Huolto, Ajankohta, , Edellinen huolto suoritettu 12.12.2019 / 106831 km.
- 1.2 Valmistenumero 1 ☐
- 1.3 Valmistajan kilpi 1 ☐
- 1.4 Rekisterimerkinnät 1 ☐
- 1.5 Rekisterikilvet 1 ☐
- 1.6 Huolto 1 ☐

2. Moottori ja sen apulaitteet

- 2.1 Moottori 1 ☐
- 2.2 Moottorin käynti 2 ☐
- Käynti, Joutokäynnillä ylimääräistä ääntä, , Vaatii lisäselvitystä.
- 2.3 Käynnistyvyys 1 ☐
- 2.4 Latausjärjestelmä 1 ☐
- Latausjännite 14.9 V
- 2.5 Jäähdytysjärjestelmä 1 ☐
- Jäähdytysnesteen pakkaskestävyys -49 °C

3. Ympäristöhaitat

- 3.1 Pakokaasujen päästömittaus 1 ☐
- 3.2 Dieselmootorin savutusmittaus ☐

Päästöt tyhjäkäynnillä

Päästöt kierroksilla

	Mitattu	Sallittu	Mitattu	Sallittu
CO%	0		0.0	
CO ₂ %	14.7		14.5	
HC ppm	29		13	
O ₂ %	0.2		0.13	
Lambda			1.00	0.97-1.03

Käytetty mittalaite PKA3

- 3.3 OBD-mittaus 1 ☐

OBD-järjestelmän tarkastus

- MIL valo Pois päältä
- Osajärjestelmätestit 7 / 7
- Vikakoodien määrä 0

Käytetty mittalaite OBD7

4. Jarrujärjestelmät

- 4.1 Käyttöjarrujärjestelmän osat 1 ☐
- 4.2 Käyttöjarrun dynamometritesti 1 ☐
- | | Vasen | Oikea | Ero | Sallittu |
|-------------|-------|-------|-----|----------|
| Jarrut | | | | |
| Etuakseli | 2.5 | 2.5 | 0 | 30 % |
| Taka-akseli | 1.7 | 1.8 | 6 | 30 % |
- 4.3 Seisontajarrujärjestelmän osat 1 ☐
- 4.4 Seisontajarrun dynamometritesti 1 ☐
- | | Vasen | Oikea | Ero | Sallittu |
|---------------|-------|-------|-----|----------|
| Jarrut | | | | |
| Seisontajarru | 1.4 | 1.6 | 13 | 70 % |
- 4.5 Ajonvakautusjärjestelmä 1 ☐
- 4.6 Jarruneste 1 ☐
- Jarrunesteen kiehumispiste 193 °C
- 4.7 Jarrupalojen kunto 1 ☐
- 4.8 Jarrulevyt 1 ☐

5. Voimansiirtolaitteet

- 5.1 Kytkimen toiminta 1 ☐
- 5.2 Vaihteiston toiminta 1 ☐
- 5.3 Veto- ja nivelakselit 1 ☐
- 5.4 Vetopyörästön kunto 1 ☐

6. Akselistot, pyörät ja jousitus

- 6.1 Etuakselisto 1 ☐
- 6.2 Taka-akselisto 1 ☐
- 6.3 Jousitus ja iskunvaimennus 1 ☐

Vasen Oikea Ero

Iskunvaimennus	Etuakseli	67	72	7 %
	Taka-akseli	69	75	8 %

- 6.4 Renkaat ja vanteet 1 ☐
- Paikkauspullo, Puuttuu, ,

Rengaspaine	Vasen	Oikea	
Edessä	3	3	Vararengas
Takana	3	3	

Renkaan urasyvyys (mm) Nastarengaat

	Vasen	Oikea	
Edessä	7	7	Vararengas
Takana	7	7	

7. Ohjauslaitteet

- 7.1 Ohjausnivelet ja -tangot 1 ☐
- 7.2 Ohjauslaitteiston muut osat 1 ☐

8. Alusta ja korirakenteet

- 8.1 Korin yleiskunto 1 ☐
- 8.2 Runko 1 ☐
- 8.3 Akseliston kiinnityspalkit 1 ☐
- 8.4 Pakoputkisto ja katalysaattori 1 ☐
- 8.5 Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut 1 ☐
- 8.6 Alustan yleiskunto 1 ☐
- 8.7 Alustan suojausten kunto 1 ☐

9. Valaisimet ja sähkölaitteet

- 9.1 Ajovalojärjestelmän osat 1 ☐
- 9.2 Lähivalo 1 ☐
- 9.3 Kaukovalo 1 ☐
- 9.4 Etuseisontavalot 1 ☐
- 9.5 Takaseisontavalot 1 ☐
- 9.6 Jarruvalot 1 ☐
- 9.7 Suuntavalot 1 ☐
- 9.8 Rekisterikilven valo 1 ☐
- 9.9 Hätävilkkujen toiminta 1 ☐
- 9.10 Lisävalot 1 ☐
- 9.11 Muut valot ja valaistut kilvet 2 ☐
- Sisävalo, Toiminta virheellinen, , Vilkkuu.
- 9.12 Heijastin ja heijastavat pinnat 1 ☐
- 9.13 Äänimerkinantolaitteen toiminta 1 ☐
- 9.14 Akku ja johtimet 1 ☐

10. Ajettavuus, hallintalaitteet ja sisätilat

- 10.1 Ajettavuus 1 ☐
- 10.2 Tuulilasi ja puhdistuslaitteet 1 ☐
- 10.3 Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet 1 ☐
- 10.4 Peilit 1 ☐
- 10.5 Muut ikkunat 1 ☐
- 10.6 Sisätilat 1 ☐
- 10.7 Hallintalaitteet, merkkivalot ja... 1 ☐
- 10.8 Ohjaus- tai vaihdelukko 1 ☐
- 10.9 Nopeusmittari 1 ☐
- 10.10 Muut mittarit 1 ☐

11. Muut laitteet ja varusteet

- 11.1 Turvavyöt ja -varusteet 1 ☐
- 11.2 Kytkentälaitteet 1 ☐
- 11.3 Varoituskolmio 1 ☐
- 11.4 Radio ja audiolaitteet 1 ☐

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Kotelorakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty vain pakokaasujärjestelmän testaukseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu samanmerkkiseen ja -ikäiseen, normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka johtaisi määräaikaikatsastukseen, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.