

AJONEUVON TIEDOT
TARKASTUSTIEDOT
1.2.2022

Tarkastuspaikka	A-Katsastus Turku-Uhrilähteenkatu	Osoite	Uhrilähteenkatu 4
			20250 TURKU
Tarkastaja	Jan Norrgård	Puhelin	075 323 2222

Ajoneuvo	BMW	320d Farmari (AC) 4ov 1995cm3 A
Valmistenumero	WBA3K3107FK369696	Käyttöönottopäivä 27.5.2015
Matkamittarilukema	57610 km	Käyttövoima Dieselöljy

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Lisätieto

Katsastettu 23.5.2020. Huolto tehty 24.1.2022 57290km

1. Ajoneuvon tunnistus ja asiapaperit

- | | | | |
|-----|--------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1.1 | Asiapaperit | ☒ | ☐ |
| 1.2 | Valmistenumero | ☒ | ☐ |
| 1.3 | Valmistajan kilpi | ☒ | ☐ |
| 1.4 | Rekisterimerkinnät | ☒ | ☐ |
| 1.5 | Rekisterikilvet | ☒ | ☐ |
| 1.6 | Huolto | ☒ | ☐ |

2. Moottori ja sen apulaitteet

- | | | | |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 2.1 | Moottori | ☒ | ☐ |
| 2.2 | Moottorin käynti | ☒ | ☐ |
| 2.3 | Käynnistyvyys | ☒ | ☐ |
| 2.4 | Latausjärjestelmä | ☒ | ☐ |
| | Latausjännite | <input type="text" value="14.9"/> | ☒ V |
| 2.5 | Jäähdytysjärjestelmä | ☒ | ☐ |
| | Jäähdytysnesteen pakkakestävyys | <input type="text" value="-42"/> | ☐ °C |

3. Ympäristöhaitat

- | | | |
|-----|--------------------------------|-----------------------------------|
| 3.1 | Pakokaasujen päästömittaus | ☐ |
| 3.2 | Dieselmoottorin savutusmittaus | ☐ |
| | Diesel K arvo | <input type="text" value="0.02"/> |
| | Diesel K maksimi | <input type="text" value="0.7"/> |
| 3.3 | OBD-mittaus | ☒ |

OBD-järjestelmän tarkastus

- | | |
|------------------------|-------------|
| • MIL valo | Pois päältä |
| • Osajärjestelmätestit | 3 / 3 |
| • Vikakoodien määrä | 0 |

Käytetty mittalaite OBD6

4. Jarrujärjestelmät

- | | | | | | |
|--------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----|----------|
| 4.1 | Käyttöjarrujärjestelmän osat | ☒ | ☐ | | |
| 4.2 | Käyttöjarrun dynamometritesti | ☒ | ☐ | | |
| | | Vasen | Oikea | Ero | Sallittu |
| Jarrut | Etuakseli | 2.4 | 2.5 | 4 | 30 % |
| | Taka-akseli | 2 | 2.2 | 9 | 30 % |
| 4.3 | Seisontajarrujärjestelmän osat | ☒ | ☐ | | |
| 4.4 | Seisontajarrun dynamometritesti | ☒ | ☐ | | |
| | | Vasen | Oikea | Ero | Sallittu |
| Jarrut | Seisontajarru | 2 | 1.6 | 20 | 70 % |
| 4.5 | Ajonvakautusjärjestelmä | ☒ | ☐ | | |
| 4.6 | Jarruneste | ☒ | ☐ | | |
| | Jarrunesteen kiehumispiste | <input type="text" value="259"/> | ☐ °C | | |
| 4.7 | Jarrupalojen kunto | ☒ | ☐ | | |
| 4.8 | Jarrulevyt | ☒ | ☐ | | |

5. Voimansiirtolaitteet

- | | | |
|-----|-----------------------|----------------------------------|
| 5.1 | Kytkimen toiminta | ☐ |
| 5.2 | Vaihteiston toiminta | ☒ |
| 5.3 | Veto- ja nivelakselit | ☒ |
| 5.4 | Vetopyörästön kunto | ☒ |

6. Akselistot, pyörät ja jousitus

6.1	Etuakselisto	1	☐	
6.2	Taka-akselisto	1	☐	
6.3	Jousitus ja iskunvaimennus	1	☐	
		Vasen	Oikea	Ero
Iskunvaimennus	Etuakseli	78	80	2 %
	Taka-akseli	88	85	3 %

6.4 Renkaat ja vanteet 2 ☐

Rengas (kesä), Urasyvyys 1,6 - 4,0 mm,
tarkkaile renkaita, Kaikki,

Renkaan urasyvyys (mm)		Nastarenkaat	
	Vasen	Oikea	
Edessä	7	7	Vararengas
Takana	7	7	

Renkaan urasyvyys (mm)		Kesärenkaat	
	Vasen	Oikea	
Edessä	2	2	Vararengas
Takana	2	2	

7. Ohjauslaitteet

7.1	Ohjausnivelet ja -tangot	1	☐
7.2	Ohjauslaitteiston muut osat	1	☐

8. Alusta ja korirakenteet

8.1	Korin yleiskunto	1	☐
8.2	Runko		☐
8.3	Akseliston kiinnityspalkit	1	☐
8.4	Pakoputkisto ja katalysoittori	1	☐
8.5	Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut	1	☐
8.6	Alustan yleiskunto	1	☐
8.7	Alustan suojausten kunto	1	☐

9. Valaisimet ja sähkölaitteet

9.1	Ajovalojärjestelmän osat	1	☐
9.2	Lähivalo	1	☐
9.3	Kaukovalo	1	☐
9.4	Etuseisontavalot	1	☐
9.5	Suuntavalot	1	☐
9.6	Takaseisontavalot	1	☐
9.7	Jarruvalot	1	☐
9.8	Rekisterikilven valo	1	☐
9.9	Heijastin ja heijastavat pinnat	1	☐
9.10	Hätävilkkujen toiminta	1	☐
9.11	Lisävalot	1	☐
9.12	Muut valot ja valaistut kilvet	1	☐
9.13	Äänimerkinantolaitteen toiminta	1	☐
9.14	Akku ja johtimet	1	☐

10. Ajettavuus, hallintalaitteet ja sisätilat

10.1	Ajettavuus	1	☐
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	1	☐
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	1	☐
10.4	Peilit	1	☐
10.5	Muut ikkunat	1	☐
10.6	Sisätilat	1	☐
10.7	Hallintalaitteet, merkkivalot ja...	1	☐
10.8	Ohjaus- tai vaihdelukko	1	☐
10.9	Nopeusmittari	1	☐
10.10	Muut mittarit	1	☐

11. Muut laitteet ja varusteet

11.1	Turvavyöt ja -varusteet	1	☐
11.2	Kytkenälaitteet		☐
11.3	Varoituskolmio	1	☐
11.4	Radio ja audiolaitteet	1	☐

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Kotelorakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty vain pakokaasujärjestelmän testaukseen. Tarkastettavaa ajoneuvoa on verrattu samanmerkiseen ja -ikäiseen, normaalkuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalista poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka johtaisi määräaikaikatsastuksessa jälkitarkastukseen, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.