

AJONEUVON TIEDOT
TARKASTUSTIEDOT
22.11.2022

Tarkastuspaikka	A-Katsastus Jyväskylä-Seppälä	Osoite	Vasarakatu 3
			40320 Jyväskylä
Tarkastaja	Ilkka Kauria	Puhelin	0753232222

Ajoneuvo	Hyundai	IONIQ Viistoperä (AB) 5ov 1580cm3 A
Valmistenumero	KMHC851CGJU070665	Käyttöönottopäivä 15.3.2018
Matkamittarilukema	109486 km	Käyttövoima Bensiini

Arviointi 1 = Kunnossa 2 = Tyydyttävässä kunnossa 3 = Korjauksen tarpeessa

Lisätieto - Seuraava katsastus 22.11.2024 mennessä.

1. Ajoneuvon tunnistus ja asiapaperit

- | | | | |
|-----|--------------------|---|--------------------------|
| 1.1 | Asiapaperit | 1 | ☐ |
| 1.2 | Valmistenumero | 1 | ☐ |
| 1.3 | Valmistajan kilpi | 1 | ☐ |
| 1.4 | Rekisterimerkinnät | 1 | ☐ |
| 1.5 | Rekisterikilvet | 1 | ☐ |
| 1.6 | Huolto | 1 | ☐ |

2. Moottori ja sen apulaitteet

- | | | | |
|-----|---------------------------------|------|--------------------------|
| 2.1 | Moottori | 1 | ☐ |
| 2.2 | Moottorin käynti | 1 | ☐ |
| 2.3 | Käynnistyvyys | 1 | ☐ |
| 2.4 | Latausjärjestelmä | 1 | ☐ |
| | Latausjännite | 13.9 | V |
| 2.5 | Jäähdytysjärjestelmä | 1 | ☐ |
| | Jäähdytysnesteen pakkakestävyys | -42 | °C |

3. Ympäristöhaitat

- | | | | |
|-----|-------------------------------|---|--------------------------|
| 3.1 | Pakokaasujen päästömittaus | 1 | ☐ |
| 3.2 | Dieselmootorin savutusmittaus | | ☐ |

Päästöt tyhjäkäynnillä		Päästöt kierroksilla	
Mitattu	Sallittu	Mitattu	Sallittu
CO%	0	0.0	
CO ₂ %	13.7	13.6	
HC ppm	0	0	
O ₂ %	0.5	0.61	
Lambda		1.03	0.97-1.03

Käytetty mittalaite PKA1

- | | | | |
|-----|-------------|---|--------------------------|
| 3.3 | OBD-mittaus | 1 | ☐ |
|-----|-------------|---|--------------------------|

OBD-järjestelmän tarkastus

- | | |
|------------------------|-------------|
| • MIL valo | Pois päältä |
| • Osajärjestelmätestit | 7 / 7 |
| • Vikakoodien määrä | 0 |

Käytetty mittalaite OBD1

4. Jarrujärjestelmät

- | | | | |
|-----|-------------------------------|---|--------------------------|
| 4.1 | Käyttöjarrujärjestelmän osat | 1 | ☐ |
| 4.2 | Käyttöjarrun dynamometritesti | 1 | ☐ |
- | | Vasen | Oikea | Ero | Sallittu |
|-------------|-------|-------|-----|----------|
| Jarrut | | | | |
| Etuakseli | 2.9 | 3 | 3 | 30 % |
| Taka-akseli | 1.9 | 2 | 5 | 30 % |

- | | | | |
|-----|---------------------------------|---|--------------------------|
| 4.3 | Seisontajarrujärjestelmän osat | 1 | ☐ |
| 4.4 | Seisontajarrun dynamometritesti | 3 | ☐ |
- Seisontajarru, Käyttölaitteen liikematka yli 3/4 kokonaisliikevarasta, ,

	Vasen	Oikea	Ero	Sallittu
Jarrut				
Seisontajarru	1.7	1.8	6	70 %

- | | | | |
|-----|----------------------------|-----|--------------------------|
| 4.5 | Ajonvakautusjärjestelmä | 1 | ☐ |
| 4.6 | Jarruneste | 1 | ☐ |
| | Jarrunesteen kiehumispiste | 199 | °C |

- | | | | |
|-----|--------------------|---|--------------------------|
| 4.7 | Jarrupalojen kunto | 1 | ☐ |
| 4.8 | Jarrulevyt | 1 | ☐ |

5. Voimansiirtolaitteet

- | | | | |
|-----|----------------------|---|--------------------------|
| 5.1 | Kytkimen toiminta | 1 | ☐ |
| 5.2 | Vaihteiston toiminta | 1 | ☐ |
| 5.3 | Veto-ja nivelakselit | 1 | ☐ |
| 5.4 | Vetopyörästön kunto | 1 | ☐ |

6. Akselistot, pyörät ja jousitus

6.1	Etuakselisto	1	☒	
6.2	Taka-akselisto	1	☒	
6.3	Jousitus ja iskunvaimennus	1	☒	
		Vasen	Oikea	Ero
Iskunvaimennus	Etuakseli	80	78	2 %
	Taka-akseli	66	64	3 %

6.4 Renkaat ja vanteet 3

Rengas, Urasyyvyys liian pieni, , Kahdessa
kesärenkaassa urasyyvyys riittämätön.
Paikkauspullo, Päivämäärä, , 6/2022

Renkaan urasyyvyys (mm)		Nastarenkaat	
		Vasen	Oikea
Edessä	5	5	Vararengas
Takana	7	8	

Renkaan urasyyvyys (mm)		Kesärenkaat	
		Vasen	Oikea
Edessä	4	3	Vararengas
Takana	1	1	

7. Ohjauslaitteet

7.1	Ohjausnivelet ja -tangot	1	
7.2	Ohjauslaitteiston muut osat	1	

8. Alusta ja korirakenteet

8.1	Korin yleiskunto	2	
Puskuri, Vaurioitunut, Edessä oikealla,			
8.2	Runko	1	
8.3	Akseliston kiinnityspalkit	1	
8.4	Pakoputkisto ja katalysaattori	1	
8.5	Polttoainesäiliö, -putket ja -letkut	1	
8.6	Alustan yleiskunto	1	
8.7	Alustan suojauksen kunto	1	

9. Valaisimet ja sähkölaitteet

9.1	Ajovalojärjestelmän osat	1	
9.2	Lähivalo	1	
9.3	Kaukovalo	1	
9.4	Etuseisontavalot	1	
9.5	Suuntavalot	1	
9.6	Takaseisontavalot	1	
9.7	Jarruvalot	1	
9.8	Rekisterikilven valo	1	
9.9	Heijastin ja heijastavat pinnat	1	
9.10	Hätävilkkujen toiminta	1	
9.11	Lisävalot	1	
9.12	Muut valot ja valaistut kilvet	1	
9.13	Äänimerkinantolaitteen toiminta	1	
9.14	Akku ja johtimet	1	

10. Ajettavuus, hallintalaitteet ja sisätilat

10.1	Ajettavuus	1	
10.2	Tuulilasi ja puhdistuslaitteet	1	
10.3	Lämmitys- ja huurteenpoistolaitteet	1	
Ilmastointilaitte, < Ei mitään>, , - Tuloilman lämpötila 0°C.			
10.4	Peilit	1	
10.5	Muut ikkunat	1	
10.6	Sisätilat	1	
10.7	Hallintalaitteet, merkkivalot ja...	1	
10.8	Ohjaus- tai vaihdelukko	1	
10.9	Nopeusmittari	1	
10.10	Muut mittarit	1	

11. Muut laitteet ja varusteet

11.1	Turvavyöt ja -varusteet	1	
11.2	Kytkenälaitteet		
11.3	Varoituskolmio	1	
11.4	Radio ja audiolaitteet	1	

Tarkastus on suoritettu katsastusaseman käytössä olevilla laitteilla, ajoneuvon rakenteita ja osia purkamatta. Kotelorakenteet on tarkastettu ilman erikoislaitteita ja OBD –testilaitetta on käytetty vain pakokaasujärjestelmän testaukseen. Tarkastettava ajoneuvoa on verrattu samanmerkkiseen ja -ikäiseen, normaalikuntoiseen ja normaalisti kuluneeseen ajoneuvoon. Tarkastettava kohde on arvosteltu aina kunnossa olevaksi, ellei siinä ole normaalia poikkeavaa kulumista tai vikaa. Sellainen vika tai kuluminen, joka johtaisi määräaikaikatsastukseen jälkitarkastukseen, on arvosteltu korjauksen tarpeessa olevaksi. Tarkastuksessa ei ole erikseen tarkastettu hybridi- tai sähköajoneuvojen niitä sähköjärjestelmiä, jotka vaativat sähkötyöturvallisuusstandardin (SFS6002) mukaisen pätevyyden. Asiakas saa tarkastuksesta tarkastusraportin. Tarkastusraportti on A-Katsastuksen omaisuutta ja se voi niin halutessaan hyödyntää tarkastusraporttia ja siinä olevia tietoja muussa liiketoiminnassaan ilman asiakkaan erikseen antamaa suostumusta. A-Katsastus vastaa palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä. Korvausvastuu rajoitettu kuitenkin enintään palvelun hintaan.